



FICHE ALLIAGE PT 955 Cu

Données spécifiques du Pt 955 Cu

code alliage F0764

Remarque : Cet alliage d'usage général présente de bonnes caractéristiques pour la confection de pièces de bijouterie.

Comparé à d'autres alliages le Pt Cu est le plus polyvalent, sa couleur blanche le rend particulièrement attractif par rapport aux autres alliages de Pt.

Mesures de couleur Cielab* : moyenne L*87.89+/-0.02 – a*-0.49+/-0.01 et b* 3.83+/-0.06

Propriétés Métallurgiques

L'alliage Pt 955 Cu est d'une solution solide CFC, est le siège d'une transformation ordre désordre à 812°C.

Dans le système Cu Pt la solution solide au hasard de l'alliage équatomique est remplacé au-dessous de 812°C par un réseau Rhombohédrique ordonné, et le processus de mise en ordre semble être du premier ordre. Les déformations induites par la mise en ordre augmente très sensiblement la dureté et on obtient par vieillissement de courte durée des duretés > à 300Hv

Composition chimique de l'alliage

Titre garantie à 953% de Pt + Cu

Caractéristiques Physiques

- Couleur : blanc
- Masse volumique : 20.10 g/cm³
- Intervalle de fusion : 1725-1745°C

Caractéristiques Mécaniques

- Dureté après recuit : 700°C 110 +/- 10 Hv
- Réduction de section de 10 % : 150 +/- 10 Hv
- Réduction de section de 20 % : 170 +/- 10 Hv
- Réduction de section de 40 % : 190 +/- 10 Hv
- Réduction de section de 70 % : 220 +/- 10 Hv

Caractéristiques	Etat Recuit
Dureté Vickers (Hv)	110-120
Résistance à la traction (MPa)	400
Allongement (%)	25
Limite élastique (MPa)	250

Traitement thermique

Cet alliage peut être recuit au four de 850 à 1000°C, pendant 30 minutes suivi d'une trempe à l'eau.

Nota : Le temps du traitement thermique et la température dépendent des dimensions.
 Pour les petites pièces on peut les chauffer au chalumeau jusqu'à ce qu'elles deviennent « orange/jaune » puis refroidir. Il peut également subir un traitement de trempe à l'eau si nécessaire. Lorsque cet alliage est travaillé à froid au maximum, il est recommandé, avant de recuire la pièce, de le chauffer à 600°C pendant quelques minutes (couleur rouge cerise).

Traitement	Température °C	Temps	état avant Traitement	Refroidissement	Dureté HV
Recuit	850-1000	30 min	Ecroui	Trempe	110-120
Trempe	900	30 min	Ecroui	Trempe	110
Revenu : TR	650-700	90 min	Trempe	indifférent	>120
Revenu : TER	650-700	90 min	Ecroui	indifférent	>220

Traitement chimique :

Cet alliage peut être déroché /décapé dans l'eau régale à température ambiante.

Brasage (Catalogue Cookson-Clal)

Code article	Référence brasure	IF °C	Flux conseillé
PYB000	P 390 W0	1010-1030	Non
PYD000	P 527 W1	1180-1220	Non
PYF000	P 647 W2	1420-1445	Non
9980732	CF PTH	1200	Brasure en Pâte
998 0734	CF PDA	1000	Brasure en Pâte

Laminage/étirage/tréfilage/estampage :

Procéder toujours à une réduction minimum de 70% avant le premier recuit

Cet alliage peut être travaillé à froid jusqu'à une réduction de section de 70 % entre les recuits.

Coulée : Fonte à cire perdue (Code AXB 0004)

Les riblons de Pt 955 Cu conviennent pour la coulée en centrifugation Cet alliage à de bonnes caractéristiques de remplissage du moule.

Température de coulée : 1850-1950°C.

Température de cylindre 850 à 900°C

Ajuster les températures de cylindre et de coulée en fonction des pièces .Alimenter les pièces par des tiges ≥3.5

Après coulée attendre ≥ 15 min à 1h (suivant plâtre) avant de tremper le cylindre dans l'eau.



Revêtement : (Catalogue Joliot),

Utiliser des revêtements pour Platine : 2 plâtres, Ramson (code 9992600), Hoben (code 9980441) vous sont proposés. Autre plâtre Kerr à décantation lente.

Recommandation : En raison des températures requises pour la fonte du platine, l'utilisation de filtres protecteurs et de lunettes de protection est indispensable.

Usinage :

Pour une qualité de résultat optimale, cet alliage doit être usiné de préférence à l'état écrouï ($RS \geq 40\%$) en utilisant un lubrifiant de coupe. (Huile soluble ou entière, mais aussi au Pétrole. Les alliages de Platine étant abrasifs veiller à bien ajuster les paramètres d'usinage (vitesse de coupe, affûtage outil et autres conditions).

Polissage Mécanique au tour à Polir (Catalogue Joliot)

Nota : ne pas utiliser le matériel de polissage servant à d'autres alliages que ceux pour le Platine. Brossage avec Dialux Jaune ou Gris – Tamponnage avec Dialux Bleu, Blanc, Vert ou Cromine Bleu, Blanc, Vert – Avivage Dialux, Bleu, Blanc, Vert ou Cromine Bleu, Blanc, Vert.

www.cookson-clal.com